



## 風量測定口の取り付け方法



① 風量測定口を取り付ける位置のダクト(ケーシング)に20φの孔を開け、仮付用粘着テープの剥離紙を剥がし仮付けする。

② 附属品のドリルネジを用いてドリルドライバー等で取り付けをする。



※風量測定口 J-25の図になっていますが J-50、J-25T、J-50Tも同様に取り付けて下さい。